

N° école	425	Fiche	10 complète
Adresse de l'école	Saint-Merri (rue), 11 et Renard (rue du), 14		
Arrondissement	04	Département	75
Dénomination	Écoles maternelle et élémentaire		
Appellation d'origine	Groupe scolaire		
Appellation actuelle			
Destination actuelle	École maternelle et élémentaires		
Datation	1974		
Auteur(s) de l'œuvre	Gamard (A.), Lombard (D.), Roux (E.)		
Observations	Archives de Paris, Villemoisson versement 1341W n°1/2 -4 0.124/64/1 n°8 (1894-1936). Ecole prévue pour 900 élèves, 7 classes pour la maternelle, 22 classes pour le primaire, dont deux de perfectionnement.		
Synthèse historique description analytique	Ecole reconstruite entre 1972 et 1974 par Gamard, Lombard et Roux, déplacée par la construction du centre Pompidou (ancien groupe scolaire de 1910), avec un programme mixte : gymnase et piscine ouverts au public, groupe scolaire pour 200 enfants et sauvegarde d'un hôtel particulier en enclave. Ecole pilote à "aires ouvertes", sur le modèle anglo-saxon : surfaces modulables, cloisonnées suivant les besoins des élèves, des activités, sans distinction de niveau (chaque étage en comportant deux disposés en L). Le plan masse fait apparaître de nombreux volumes étagés sur la parcelle, les espaces de classes se trouvant sur la rue et les espaces de cour enclavés sur l'arrière, séparés en deux cours reliés par un réseau serré de rampes inclinées. Au rez-de-chaussée, hall d'accueil et cantine pour 450 élèves (équipements sportifs en sous-sol). L'ensemble est conçu comme une grande structure en verre de deux étages, en surplomb sur la rue, portée par des consoles en béton. Un système de coursives dégage des espaces couverts le long des bâtiments formant préau à chaque étage. Il existe également une aire de récréation en terrasse, au sommet du bâtiment. L'école fonctionne toujours sur ce système éducatif pour lequel "l'architecture, le fonctionnement, la pédagogie (...) créent les conditions favorables à l'intégration et à la socialisation".		
Protection PLU			
Modes constructifs second-œuvre	Structure en béton, les deux murs sur rue en mur-rideau. Toits terrasse. Façades escaliers et sanitaires constituent les points fixes. Sur une trame de 6,40 x 7,50 les cloisons peuvent être disposées suivant le choix des enseignants. Cloisons intérieures en briques (ou parements de brique). Soufflage et distribution électrique par les plafonds, faux plafond absorbant, revêtement mural ad hoc et moquette sur la totalité des sols (traitement obligatoire de l'acoustique des parois du fait de la création de grands espaces groupant plusieurs activités et de la proximité de la rue). Aujourd'hui, tous les balcons sont fermés et les mains courantes des rampes surélevées par les mêmes structures grillagées peintes en vert pâle qui brouillent la perception des lignes d'origine.		
Bibliographie / Archives	144 145 150 410 A.P.	Référ.	
	Publications : <ul style="list-style-type: none"> • "École rue Saint-Merri à Paris", <i>Techniques et architecture</i>, mai 1974, n°298, p.102. • "Une école sans atavisme", <i>Architecture intérieure</i>, 1974, n°141, p. 48-53. 14 photos, une coupe, un plan. • Jean Colson et Marie-Christine Lauroa (dir), Dictionnaire des monuments de Paris, Hervas, 1992, p. 607, 720. • Archives de Paris, Villemoisson versement 1341W n°1/2 -4 0.124/64/1 n°8 (1894-1936). Documents graphiques : 4 planches, dossier de 11 planches des services d'architecture et de promenades, mai 1924 rectifiés en avril 1935 Documents écrits G.S. Merri-Renard (1972-1974) Documents graphiques : 13 plans d'exécution, 22 plans de documents de calcul (A. Gamard, D. Lombard, E. Roux, architectes), 9 plans du 20 oct. 1971(délégation pour la réalisation du centre Beaubourg) : schémas de circulation, profils en long du tunnel, 16 nov. 1972 : 6 plans, école à aires ouvertes. Documents écrits : <ol style="list-style-type: none"> 1. Logements de fonction (8 schémas) 2. permis de construire de juin 1972, 14 plans P.C. 3. Observations sur plans, correspondance. C.R. de R. Transfert G.S. Démolition. 4. Documents de calcul. 5. Situation, Sté de Gestion des ouvrages V et P, avenants à la convention, délibérations, mémoires 6. Notes et réponses contentieux. Problèmes chantier. 7. Réception définitive. Travaux restants, problèmes en cours, règlements interne 8. Sécurité, fonctionnement, inconvénients, observations sur plan. 		
Article photocopié	"École rue Saint-Merri à Paris", <i>Techniques et architecture</i> , mai 1974, n°298, p.102.		

